

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №41
комбинированного вида Кировского района
Санкт-Петербурга

198188, Санкт-Петербург г, Новостроек ул, д 6,
литер А

Телефон: 8-812-616-81-29, факс 8-812-616-81-29

E-mail: dou41@kirov.spb.ru

ОКПО 52184535 ОГРН 1027802768597

ИНН/КПП 7805145153/780501001

На № ____ 34п4 ____ от 23.04.2021 г ____

№ ____

Начальнику управления по
Кировскому району ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
М-С.Б. Евлоеву
ул. Трефолева, д.43
198095, Санкт-Петербург

от заведующего ГБДОУ детского сада
№ 41 комбинированного вида
Кировского района Санкт-Петербурга
Таширевой О. В.

**Ответ на Представление от 06.04.2021 № 30-1-31 об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

Довожу до Вашего сведения, что Представление от 06.04.2021 № 30-1-31 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения мною рассмотрено.

На основании данного Представления составлен план устранения выявленных нарушений до 31.08.2021 г при условии достаточного финансирования для реализации данного плана. Объёмы финансирования могут меняться в зависимости от нормативных актов, регламентирующие деятельность ГБДОУ детского сада № 41 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

1	в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализацией (АУПС) – помещения тамбура, расположенного на 1 –ом этаже здания не оборудовано АУПС	1. Произвести ремонт АУПС здании детского сада № 41, расположенного по адресу : ул. Новостроек, д 6
2	Косоуры лестничных маршей эвакуационной лестничной клетки не доведены до требуемого предела огнестойкости (выполнены из незащищенного металла)	Провести огнезащитную обработку ко косоуров лестничных маршей эвакуационной лестничной клетки.
3	Над эвакуационными выходами из помещений №11, 19 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 года), отсутствуют световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, расположенными на 1 этаже здания.	Произвести ремонт АУПС здании детского сада № 41, расположенного по адресу : ул. Новостроек, д 6
4	Над эвакуационными выходами ведущими из помещения (спортивного зала №43 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 года), отсутствуют световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, расположенными на 2 этаже здания.	Произвести ремонт АУПС здании детского сада № 41, расположенного по адресу : ул. Новостроек, д 6
5	Заполнение дверных проемов в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение (пищеблока №15 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 г) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной безопасности, расположенное	Провести категорирование помещений (пищеблока №15 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 г), расположенного на 1 этаже здания по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом

В.А. Мишина 27.04
Викторова И.В.

	на 1 этаже здания, не соответствует 2 типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена деревянная дверь с ненормируемым пределом огнестойкости)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
6	Для помещений (пищеблока №15 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 г), расположенного на 1 этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначены на дверях помещений.	Провести категорирование помещений (пищеблока №15 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 г), расположенного на 1 этаже здания по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
7	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производными оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, расположенного на 1 этаже здания.	Произвести ремонт АУПС здания детского сада № 41, расположенного по адресу : ул. Новостроек, д 6
8	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (Фактически проведение проверок работоспособности проводится по типовому регламенту).	Разработать журнал проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем
9	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем здания (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре). (Фактически отсутствует регламент работ технического обслуживания систем противопожарной защиты).	Разработать журнал работ технического обслуживания систем противопожарной защиты.
10	Точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации располагаются не на несущих конструкциях здания.	Произвести ремонт АУПС здания детского сада № 41, расположенного по адресу : ул. Новостроек, д 6

Заведующий

О. В. Таширева