



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Кировскому району

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Предписание № 30-1-535/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41
комбинированного вида Кировского района г. Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 41
комбинированного вида Кировского района г. Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198188, г.
Санкт-Петербург, ул. Новостроек, д. 6, лит. А, ИНН: 7805145153, ОГРН: 1027802768597;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается
ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 29 декабря 2021 года № 30-1-535

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 26 января по 05 февраля 2021 года Голубевой Марией Викторовной инспектором
отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу и Захаровой Лейлой Насир Гызы – старшим инспектором отделения
надзорной деятельности ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – дошкольное
образовательное учреждение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек, д. 6,
лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующий ГБДОУ детский сад №41 комбинированного вида Кировского района
Санкт-Петербурга – Таширевой О.В.,

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализацией (АУПС) – помещения тамбура, расположенного на 1-ом этаже здания не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 91; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, п. А 10, табл. А1, п. 9;	01.09.2021	

2	Косоуры лестничных маршей эвакуационной лестничной клетки не доведены до требуемого предела огнестойкости (выполнены из незащищенного металла).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.87, табл. 21, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2021	
3	Над эвакуационными выходами из помещений №11, 19, согласно плану ПИБ от 30.11.2012 года), отсутствуют световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, расположенными на 1-ом этаже здания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3	01.09.2021	
4	Над эвакуационным выходом, ведущим с помещения (спортивного зала № 43 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 года) расположенном на 2-ом этаже здания отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3	01.09.2021	
5	Заполнение дверных проемов в противопожарных перегородках 1 типа отделяющей помещение (пищеблока №15 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 года), не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на первом этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена деревянная дверь с ненормируемым пределом огнестойкости)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, табл. 23,24; СП.4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2, п. 5.2.6.	01.09.2021	
6	Для помещения (пищеблока №15 согласно плану ПИБ от 30.11.2012 года), расположенного на первом этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и не обозначены на дверях помещений.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 18, ст. 19, ст. 27; СП.4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2; п. 12 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479)	01.09.2021	
7	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84, СП 3.13130.2009 «Системы	01.09.2021	

	вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, расположенного на 1-ом этаже здания.	противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1		
8	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (Фактически проведение проверок работоспособности проводится по типовому регламенту).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54;	01.09.2021	
9	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с регламентом технического обслуживания, составленного с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем здания (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре), (Фактически отсутствует регламент работ технического обслуживания систем противопожарной защиты).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54.	01.09.2021	
10	Точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации располагаются не на несущих конструкциях здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6, ст. 83, СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3, п. 13.3.4	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику

обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Кировского района управления по Кировскому
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу Голубева Мария Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«05» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Голубев Тимур Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

«05» февраля 2021 г.